Rétrospective sur les travaux de 2009 et 2010 au château du Schoeneck

Dix ans déjà que l'association ***Cun Ulmer Grün*** est liée solidement au château fort du Schoeneck situé sur la commune de Dambach-Neunhoffen.

Rappelons que le but de l'association est de sauvegarder cette ruine en consolidant les parties endommagées avant qu'elles ne soient perdues. Elle a également pour but d'intéresser le visiteur en l'accueillant dans un cadre agréable où il pourra passer un moment plaisant, tout en s'ouvrant à l'histoire du lieu.

L'association a déjà entrepris de nombreux travaux les années précédentes (voir l'article dans l'annuaire n°29 de mars 2009). Nous allons maintenant vous recenser les travaux réalisés en 2009 et 2010.



Photo : Marc Schampion

Enceinte extérieure de la barbacane Sud-Est avec la poterne – 2009

Travaux en 2009

L'association a poursuivi la mise en valeur de la barbacane Sud-Est. La consolidation du mur périphérique a été poursuivie : l'angle externe formé par deux de ses murs a été remonté et jointoyé. Le mur attenant à celui où se trouve la poterne a été déposé et remonté à l'identique. L'arase des deux murs a été recouverte d'un mortier hydrofuge.

Le parement extérieur du mur du pont dormant attenant à la grande porte en ogive surmonté de la poivrière a été jointoyé.

Le pilier du pont-levis de la barbacane Sud-Est a été dégagé et remonté en partie, afin de poser la future passerelle.

Deux des trois faces extérieures du bastion Sud-Est ont été complètement jointoyées.

Travaux en 2010

L'année 2010 a été plus que fructueuse dans plusieurs domaines ; travaux, médiatisation, recrutement, etc.

Photo : Marc Schampion

Mur du pont dormant – 2009

1 – Entrée du château

Notre première priorité a été de remettre en place une nouvelle passerelle au-dessus du fossé d'entrée afin de faciliter le passage des visiteurs dans le château. En effet, depuis 2007, il n'y avait plus de passerelle. Devenue trop vétuste, elle fut détruite. Elle avait été construite en 1982 par l'Ecole d'Architecture de Strasbourg pendant que la SNHA entreprenait trois campagnes de fouilles de quelques semaines entre 1981 et 1983.

Photo : Jacques Bruderer

Bastion Sud-Est – 2009

Photo : Cun Ulmer Grün

Bastion Sud-Est – 2002

Fin mars, avec les dernières giboulées de neige et le froid encore très présent, l'association a entamé

le début des travaux du fossé. Dans un premier temps, l'association a curé le fossé (50 cm d'eau, boue, pierres, feuilles, etc) tout en commençant à consolider ses parois. Sur les quatre faces du fossé, seule la face Ouest était encore intacte hormis les joints. C'est en fait le mur du bastion Sud-Ouest qui a été rajouté par la suite sur une partie du fossé. Les trois autres faces étaient creusées dans le rocher mais renforcées par endroit par des murets.

Photo : Marc Schampion

Fossé d'entrée – 2008

Photo : Marc Schampion

Fossé d'entrée – 2009

Nous avons donc dû compléter les murets dans les cavités du rocher. Par contre la paroi Sud a dû être démontée et remontée afin de repartir sur une base saine (le rocher) pour la future passerelle. Nous avons pu constater que cette paroi a été constituée

Photo : Marc Schampion

Fossé d'entrée – 2010

de pierres de réemploi car nous avons trouvé, entre autre, une partie d'une canonnière et un corbeau.

Finalement, la nouvelle passerelle, financée par l'un des membres de l'association, fut achevée en juin. Le fossé a été entièrement nettoyé, consolidé et jointoyé. Il reste juste à recouvrir la margelle du fossé par un mortier hydrofuge.

Photo : Marc Schampion

Fossé d'entrée – 2010

Photo : Marc Schampion

Poutres de la passerelle – 2010

L'association a profité de la consolidation du fossé pour consolider le mur à gros blocs en aplomb du fossé. Le mur qui risquait de verser a été entièrement démonté et remonté ainsi que la bouche à feu à l'aide d'un échafaudage, d'une poulie et à la force des bras. Le mur perpendiculaire et encastré dans celui-ci sera consolidé ultérieurement.

Photo : Jacques Bruderer

Mur en aplomb du fossé – 2010

Photo : Marc Schampion

Entrée du château – 2010

L'association a également réalisé les joints intérieurs et extérieurs des restes du bastion Sud-Ouest.

2 – Barbacane Sud-Est

Suite au dégagement du pilier central du pont-levis en hiver 2009 - 2010, l'association a posé une passerelle en bois qui relie le passage voûté au bastion Sud-Est et à la belle porte en ogive. Un escalier permet l'accès à la partie inférieure.

Photo : Marc Schampion



Passerelle entre le bastion Sud-Est et la porte en ogive – 2010

L'association a construit une petite structure en bois avec toiture en tuiles pour abriter l'ancienne forge. Elle a aussi remonté et jointoyé le mur se trouvant à côté de l'escalier et de l'abri avec bancs. Ce petit mur a exigé beaucoup de travail !

En hiver, la terre et les pierres situées sous la porte en ogive ont été quasiment entièrement fouillées et l'association a eu le bonheur de retrouver, entre autre, des pierres de la première porte et la partie manquante de la poivrière.

Photo : Martine Schnoering

Entrée du château – 2010

Photo : Delphine Audibert

Mur à côté de l'abri – 2010

3 – Tour semi-circulaire

Un gros chantier, commencé il y a plusieurs années, a bien progressé cette année. C'est celui de la tour semi-circulaire : les deux bouches à feu du deuxième étage ont été remises à leur place d'origine. Il y a donc actuellement cinq belles bouches à feu réparties sur deux étages. En 2004, la tour n'en possédait plus qu'une. Il aura fallu fouiller le pied de la tour et prospecter dans toute la pente en contrebas pour les retrouver. Une d'entre elles se trouvait presque au fond de la vallée, une autre se trouvait le long du sentier, 30 mètres en contrebas. Tout le monde passait à côté sans le savoir : la pierre était à moitié ensevelie, la face ouvragée enfouie dans le sol.

Photo : Jean-Marie Weiss

Tour semi-circulaire avant travaux – 2003

Tour semi-circulaire pendant le tournage de l'émission « des racines et des ailes » – 2010

Photo : Alain Kieber

4 – Autres chantiers

Le chemin longeant l'enceinte extérieure côté Est a été agrandi afin de faciliter l'apport des matériaux aux différents endroits où l'association travaille. Le débroussaillage se poursuit comme chaque année.

Photo : Delphine Audibert

Tour semi-circulaire – 2010

Autre chantier non moins important : celui de l'accueil et de la communication qui a été amélioré au profit des randonneurs. Nous essaierons de la parfaire encore.

Un très beau panneau explicatif a été installé en permanence près de l'entrée sous le passage voûté. On peut y voir différents documents tels que l'histoire du château (en version française et allemande), deux aquarelles permettant de voir le château actuellement et de s'imaginer comment il devait être à l'époque, des informations sur l'association, etc. Et lorsque l'association est présente, il est complété par un document qui relate tous nos travaux avec des photos « avant-après ».

L'association a également mis en place plusieurs exemplaires de cahiers en français et en allemand avec plan et explications permettant aux touristes de visiter seuls le château (en faisant un petit circuit) pour découvrir les endroits « clés » du château. Bien sûr, il est aussi possible de faire une visite guidée complète du château avec l'un de nos membres. Un dépliant complète la documentation.

5 - Médiatisation

L'année 2010 fut aussi une très bonne année sur le plan médiatique. L'association a rédigé plusieurs articles dont un dans la revue *Les Vosges* n°3. Plusieurs randonneurs sont venus sur le site suite à cette publication.

Le château du Schoeneck a eu la chance d'être sélectionné pour passer dans l'émission « Des racines et des ailes : passion patrimoine ». Le tournage a été réalisé durant l'été (deux journées + un survol en hélicoptère). La journaliste nous a confié qu'elle a été bluffée par les paysages des Vosges du Nord. Malheureusement, la plupart des séquences tournées n'ont pas été diffusées.

De même, la chaîne de télévision ARTE est venue cet été pour une journée de tournage avec notre équipe pour mettre en lumière le travail que nous effectuons. Ils repasseront en 2011 pour réaliser les vues aériennes. Les diffusions se feront sur ARTE et Planète en 2012.

En septembre, nous avons eu le plaisir d'accueillir pour la seconde fois la chaîne Télé Mosaïk de Sarreguemines.

6 – Recrutement

Beaucoup de travaux ont été faits, mais devinez combien nous sommes chaque week-end ? Eh bien, nous sommes contents lorsqu'on se retrouve à six bénévoles… parfois nous ne sommes qu'à deux. Heureusement, cette année, plusieurs recrues efficaces se sont jointes à nous. Mais nous avons toujours besoin de plus de membres. Chacun(e) est le/la bienvenu(e) ! Même si l'ampleur des travaux peut vous effrayer, vous avez forcement quelque chose à nous apporter. Il y a du travail pour tous, les « gros bras » comme les « petites mains », homme ou femme, et dans tous les domaines. Il nous manque, par exemple, des personnes germanophones et/ou anglophones capables d'accueillir les touristes étrangers afin de leur faire visiter le château avec un cahier support bien évidemment ! Vous pourrez ainsi profiter de la très bonne ambiance et des bons repas au château.

Pour conclure, 2010 fut une très belle année, mais rien n'est gagné. Tout tient à la volonté d'une poignée de bénévoles tous plus motivés et passionnés les uns que les autres. Plus il y aura de membres et plus ce patrimoine pourra être préservé pour les générations futures.

Une partie des membres de l'association Cun Ulmer – 2010

Marc Schampion

Secrétaire de l'association Cun Ulmer Grün
Site internet : http://chateau.schoeneck.free.fr